

Câble de Consignation Standard

Référence : C3580036



DESCRIPTION :

Le **Câble de Consignation Standard** permet de **verrouiller les différentes sources d'énergie** pour effectuer la maintenance des appareils. Possibilité d'utiliser jusqu'à **6 cadenas de consignation simultanément**.

Le **câble métallique isolé** est interchangeable pour s'adapter à vos besoins.

Disponible en plusieurs longueurs : **1000 mm, 2000 mm, 3000 mm ou 5000 mm**



INFORMATION PRODUIT

Câble de Consignation Standard

Le **Câble de Consignation Standard** vous permet de **verrouiller et de bloquer les différentes sources d'énergie pendant les périodes de maintenance**.

Facile d'utilisation grâce à sa **conception intuitive**, jusqu'à **6 cadenas de consignation peuvent être utilisés** pour le blocage.

Le **câble métallique est isolé** et peut être remplacé aisément. Plusieurs longueurs sont disponibles pour s'adapter à vos besoins et vous permettre de **réaliser la maintenance de vos appareils en toute sécurité**, notamment dans les **endroits difficiles d'accès**.

Caractéristiques



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Câbles métalliques isolés**
- **Points de fermetures : 6**

- **Diamètre du câble : 4,1 mm**
- **Largueur : 61 mm**
- **Longueur : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm ou 5000 mm**
- **Coloris : Rouge**
- **Conditionnement : À l'unité**

Utilisation

1. Passez la partie non bouclée du câble à travers ou autour de tous les composants destinés à être verrouillés.
2. Passez le câble à travers l'extrémité bouclée du dispositif de verrouillage. Tendre le câble aussi serré que possible.
3. Ouvrez le dispositif de verrouillage en tournant le levier de verrouillage vers la gauche. Placez l'appareil sur la boucle de câble en maintenant le câble dans sa position la plus serrée.
4. Pressez l'appareil en position fermée et insérez jusqu' à six cadenas. Veillez à ce que le câble soit suffisamment serré pour verrouiller efficacement les points de verrouillage prévus.

La consignation et la **déconsignation** permet d'assurer la **sécurité de vos travailleurs** en cas de **maintenance** ou de **réparation** de vos machines industrielles.

Plusieurs étapes interviennent, dont la **condamnation** qui rend impossible la remise sous tension de l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées en **bloquant physiquement** la machine. Notre **câble de consignation** permet de verrouiller l'accès à la source d'énergie en étant complété par un ou plusieurs **cadenas de consignation**.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580036 Longueur - 1000 mm

Réf. C3580045 Longueur - 2000 mm

Réf. C3580046 Longueur - 3000 mm

Réf. C3580047 Longueur - 5000 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com