

Câble De Consignation Ajustable

Référence : C3580048



DESCRIPTION :

Le **Câble de Consignation Ajustable** permet de **verrouiller les différentes sources d'énergie** pour effectuer la maintenance des appareils. Possibilité d'utiliser jusqu'à **6 cadenas de consignation simultanément**.

Le **câble métallique isolé** est interchangeable pour s'adapter à vos besoins.

Disponible en plusieurs longueurs : **1000 mm, 2000 mm, 3000 mm ou 5000 mm**

Mécanisme de blocage SAFELEXT



INFORMATION PRODUIT

Câble de Consignation Ajustable SAFELEXT

Le **Câble de Consignation Ajustable SAFELEXT** vous permet de **verrouiller et de bloquer les différentes sources d'énergie** pendant les périodes de maintenance.

Facile d'utilisation grâce à sa **conception intuitive**, son **mécanisme de blocage universel est breveté** pour la fixation du câble. Jusqu'à **6 cadenas de consignation peuvent être utilisés** pour le blocage.

Le câble **peut être resserré à tout moment, même quand il est déjà verrouillé**.

Le **câble métallique est isolé** et peut être remplacé aisément. Plusieurs longueurs sont disponibles pour s'adapter à vos besoins et vous permettre de **réaliser la maintenance de vos appareils en toute sécurité**, notamment dans les **endroits difficiles d'accès**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- Câbles métalliques isolés
- Points de fermetures : 6

- Diamètre du câble : 4,1 mm
- Largueur : 61 mm
- Longueur : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm ou 5000 mm
- Coloris : Rouge
- Conditionnement : À l'unité
- Breveté, SAFELEXT

Utilisation

1. Tournez le levier de verrouillage noir vers la gauche pour placer le morillon en position complètement ouverte. Ceci permettra de régler le mécanisme de verrouillage interne au diamètre d'ouverture maximum pour accommoder le câble.
2. Formez une boucle à travers les points de verrouillage et insérez le câble à travers le dispositif de verrouillage pour préparer le verrouillage du câble en position.
3. Faites pivoter le levier de verrouillage noir vers l'arrière vers la droite et en position verrouillée. Tirez le câble à la longueur désirée. Le câble ne peut pas être retiré du dispositif de verrouillage une fois que le levier noir est dans cette position.
4. La mise en place de la manille de verrouillage dans l'un des six trous empêchera l'ouverture du levier de verrouillage. Tendre le câble pour s'assurer qu'il est le plus serré possible entre les points de verrouillage.

La procédure de **consignation et déconsignation** permet de sécuriser vos employés lors de travaux de **maintenance** ou de **réparation** de vos machines industrielles.

Elle doit suivre plusieurs étapes bien définies, dont la **condamnation** qui consiste à **rendre impossible la remise sous tension** de l'équipement sur lequel les opérations sont effectuées. Le **blocage** de l'appareil doit être **physique** et peut être effectué à l'aide de notre **câble de consignation ajustable**.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580048 Longueur (en mm) - 1000

Réf. C3580049 Longueur (en mm) - 2000

Réf. C3580050 Longueur (en mm) - 3000

Réf. C3580051 Longueur (en mm) - 5000



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com